



# 46.3 4 Cabins | 2000

Odin La Palma, ES

56 CV Yanmar

Solar Panels
Mediterranean ambiance
Teak deck
Electric windlass
Private use
Polish flag

159.500 €

Taxes included Impuestos incluidos





# | TECHNICAL ESPECIFICATIONS |

LOA: 14,42 m | 47'4" Ft

BEAM: 4,40 m| 14'5" Ft

DRAFT: 1,85 m | 6' 1"Ft

# | BASIC EQUIPMENT |

- 4 cabins
- 2 heads

## | ENGINES |

- 56 CV YANMAR 4JH3E
- Hours: 400
- Fuel management: 180 L
- Engine Overhaul Services: July 2024

# | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS|

ESLORA: 14,42 m | 47'4" pies

MANGA: 4,40 m | 14'5" pies

CALADO: 1,85 m | 6' 1"Ft pies

# | EQUIPAMIENTO BÁSICO |

- 4 cabinas
- 2 baños

#### | MOTORES |

- 56 CV YANMAR 4JH3E
- Horas: 400
- Gestión de combustible: 180 L
- Servicios de revisión de motor: julio 2024





## | FACILITIES |

- Large owner's cabin in the bow with vanity unit, separate bathroom in the bow with large wardrobe
- Pullman cabin with 2 large bunk beds in the starboard bow
- 2 symmetrical cabins in the stern with wardrobe, shelves and numerous ventilation ports. Separate bathroom in the stern
- Continuous galley on the port side, chart table on the starboard side
- Central bench in the saloon
- Dining table convertible into a double bed

#### | INSTALACIONES |

- Gran cabina propietario en proa con mueble tocador, baño independiente de proa con, gran armario
- Cabina pullman con 2 literas en proa estribor amplias
- 2 cabinas simétricas en popa con armario ropero, estantes y numerosos portillos de ventilación. Baño independiente en popa.
- Cocina corrida en babor, mesa de cartas en estribor
- Banco central en salón
- Mesa de comedor convertible en cama doble





### | COMFORT |

- Mediterranean ambiance: Solid UV varnished teak cabinetry
- Classic teak plywood floors
- FRIGOBOAT 120 | electric refrigerator
- ENO stove-oven
- Double-bowl sink
- QUICK hot water heater 2018
- Interior LED lights
- ALPINE CD/DVD radio with speakers inside and outside
- Saltwater pump installation standing 2022
- JABSCO toilet pump 2022
- All bottom taps checked or changed 2022
- Replacement of deck portholes 2018

#### | CONFORT |

- Mediterráneo ambiance: Ebanistería en teca maciza barnizada con UV
- Suelos en contrachapado de teca clásico
- Nevera eléctrica FRIGOBOAT 120 I
- Cocina horno ENO
- Fregadero con doble seno
- Termo agua caliente QUICK 2018
- Luces LEDS interiores
- Radio cd/dvd ALPINE con altavoces dentro y fuera
- Instalación bomba agua salada de pie 2022
- Bomba WC JABSCO 2022
- Todos los grifos de fondo revisados o cambiados 2022
- Sustitución portillos cubierta 2018





#### | SAILS |

- Sloop rigged
- 3 tiers of spreaders and a through mast supported on the keel
- Full batten Dacron 2014 mainsail (33m2)
   with FREDERIKSEN cars and bearings.
- Furling genoa (48m2) Dacron 2014.
- FACNOR furling system on deck.
- Hydraulic backstay tensioner.
- Lazy bag and lazy jack.
- Standing rigging 2020.
- Rubber mast-deck seal June 2020.
- Sails cleaned and checked July 2024.
- 2 x HARKEN 56.2 primary winches

#### | VELAS |

- Aparejado en sloop
- 3 pisos de crucetas y palo pasante apoyado en la quilla
- Mayor full batten Dacron 2014 (33m2) con carros y rodamientos FREDERIKSEN.
- Génova enrollable (48m2) Dacron 2014.
- Enrollador FACNOR sobre cubierta.
- Tensor de backstay hidráulico.
- Lazy bag y lazy Jack.
- Jarcia firme 2020.
- Junta de goma mástil-cubierta Junio 2020.
- Velas limpiadas y revisadas Julio 2024.
- 2 x winches HARKEN 56.2 primarios





## | SAILS |

- 2 x HARKEN 48 winches for manoeuvring
- Stiff counter
- Ratchet
- Asymmetrical Spi

## | DECK EQUIPMENT |

- Polished hull 2019
- Teak in cockpit 2022
- Teak deck
- Stainless steel radar arch with supports
- Solar panels
- Bow thruster

### | VELAS |

- 2 x winches HARKEN 48 para maniobra
- Contra rígida
- Trinqueta
- Spi asimétrico

### | EQUIPO DE CUBIERTA |

- Casco pulido 2019
- Teca en bañera 2022
- Cubierta de teca.
- Arco radar inox con soportes
- Placas solares
- Hélice de proa





## | DECK EQUIPMENT |

- QUICK 1000W electric windlass, 100 meters of 10 mm chain
- 2022 + Mantus 25 kg anchor
- 20 kg spare anchor
- 2022 sprayhood
- 2022 bimini top
- Leather-covered wheel.
- Teak cockpit table with retractable awning
- Hot/cold cockpit shower
- Gangway
- Binnacle cover
- Replacement of methacrylates and porthole seals

#### | EQUIPO DE CUBIERTA |

- Molinete eléctrico QUICK 1000W, 100
   metros de cadena 10mm
- 2022 + ancla Mantus 25 kg
- Ancla de respeto 20 kg
- Capota anti rociones 2022
- Toldo bimini 2022
- Rueda forrada en piel
- Mesa bañera en teca con avance desplegable
- Ducha bañera fría/caliente
- Pasarela
- Funda bitácora
- Sustitución metacrilatos y juntas portillos





### | PROPULSION |

- Sail drive transmission
- SOLIMAR mechanical rudders
- Fixed propeller
- Annual engine overhaul services (last in July 2024)
- Complete overhaul in 2018, replacement of injectors, heat exchanger, gaskets, etc...
   Replacement of sail drive gaskets 2018
- Replacement of SOLIMAR rudder shaft and bushings 2018
- Cruising speed 2,200 Rpm 6.5 Knots
- Maximum speed 3,300 Rpm 8.5 Knot

# | PROPULSIÓN |

- Transmisión sail drive
- Timonería mecánica SOLIMAR
- Hélice fija
- Servicios anuales de revisión de moto
   Ultimo en julio 2024
- Overhaul completo en 2018, sustitución inyectores, intercambiador de calor, juntas, etc... Sustitución juntas sail drive 2018.
- Sustitución eje y casquillos timonería
   SOLIMAR 2018
- Velocidad crucero 2.200 Rpm 6,5 Nudos
- Velocidad máxima 3.300 Rpm 8,5 Nudos





## | RAYMARINE ELECTRONICS |

- HYBRID TOUCH 2015 multifunction display
- ST6002 autopilot 2022.
- AUTOHELMD autopilot respect
- 24 NM radar antenna.
- ST60 wind equipment.
- ST60 SOUNDER
- IRIDIUM antenna 2022
- A70 multifunction display. MULTI display.
   VHF + dsc RAY 230E with double station in cockpit
- Navtex ICS NAV6 receiver. AIS 2022

## | ELECTRÓNICA RAYMARINE |

- Pantalla multifunción HYBRID TOUCH 2015
- Piloto automático ST6002 2022
- Piloto automático respeto AUTOHELMD
- Antena radar 24 Mn
- Equipo de viento ST60
- SONDA ST60
- Antena IRIDIUM 2022
- Pantalla multifunción A70. Display MULTI
   VHF + dsc RAY 230E con doble estación en bañera
- Receptor Navtex ICS NAV6. AIS 2022





## | ELECTRICITY |

- 12v/220v electrical circuit
- 45Ah battery charger 2017
- 5 x 75 Ah OPTIMA service batteries 2022
- AGM engine battery 2022
- AGM 270 Ah bow propeller battery 2022
- 3 ENECOM 3 x 105 W solar panels 2022

# | OTHERS |

- ZODIAC inflatable boat with YAMAHA
   CRONDWELT 6 HP outboard motor 2015
- Safety equipment for 6 people
- TRANSOCEAN 6 pax life raft 2015

#### | ELECTRICIDAD |

- Circuito eléctrico 12v/220v
- Cargador de baterías 45Ah 2017
- Baterías servicios 5 x 75 Ah OPTIMA 2022
- Batería de motor AGM 2022
- Batería hélice proa AGM 270 Ah 2022
- 3 placas solares ENECOM 3 x 105 W 2022

## | OTROS |

- Neumática ZODIAC con fuera borda YAMAHA CRONDWELT 6 CV 2015
- Equipo de seguridad para 6 plazas
- Balsa salvavidas TRANSOCEAN 6 pax 2015






#### | MAINTENANCE |

- 2024: Engine overhaul and gasket replacement. Filter and oil change. Starter motor change (New 2024). + 60 + 40 meter anchor chain = 100 meters of chain. Delta anchor replacement with Mantus 25 kg.
- 2022: Annual antifouling paint services and engine overhaul. RAYMARINE autopilot installation. Teak replacement in cockpit.
   Sprayhood. Bimini top. Stainless steel arch and 3 x 100 w solar panels. Replacement of 7 batteries. AIS. IRIDIUM antenna. Saltwater pump installation.
- 2020: Standing rigging. Mast foot seal.
   Anchor chain

#### | MANTENIMIENTO |

- 2024: Revisión de motor y cambio de juntas.
   Cambio de filtros y aceites. Cambio de
   Motor de arranque (Nuevo 2024). + cadena
   de fondeo 60 + 40 metros = 100 metros de
   cadena. Reemplazo de ancla Delta por
   Mantus 25 kg
- 2022: Servicios anuales de pintura de antifouling y revisión de motor. Instalación piloto automático RAYMARINE. Sustitución teca en bañera. Capota anti rociones. Toldo bimini. Arco inox y paneles solares 3 x 100 w. Sustitución 7 baterías. AIS. Antena IRIDIUM. Instalación bomba agua salada.
- 2020: Jarcia firme. Junta pie mástil. Cadena fondeo





### | MAINTENANCE |

- 2018: Complete engine overhaul, replacement of injectors, heat exchanger.
   Replacement of sail drive seals.
   Replacement of methacrylates and porthole seals. Replacement of SOLIMAR rudder shaft and bushings.
- 2017: Replacement of all mattresses. Battery charger.

#### | MANTENIMIENTO |

- 2018: Overhaul completo de motor, sustitución de inyectores, intercambiador de calor. Sustitución de juntas sail drive.
   Sustitución metacrilatos y juntas portillos.
   Sustitución eje y casquillos timonería
   SOLIMAR.
- 2017: Sustitución de todos los colchones.
   Cargador de baterías.




















































































































Chasing Your Preams

marketing@catamaransbcn.com catamarans**bcn**.com